



**ОМК-СТАЛЬ**

Литейно-прокатный  
комплекс

Филиал Акционерного  
общества «ОМК-Сталь»  
в г. Выкса Нижегородской  
области

Россия, 607060,  
Нижегородская обл.,  
Выксунский район,  
Проммикрорайон 7,  
здание 1/71  
тел.: +7 (83177) 9-96-60  
факс: +7 (83177) 9-97-14  
e-mail: office-lpk@vsw.ru  
www.omk.ru

Специалистами компании ООО «Надежность ТМ» выполнена работа по замене изнашивающихся пластин на станинах черновой R1 и чистовой F5 клетях стана горячей прокатки 1950 «DANIELI» для восстановления размеров проёмов станин в поле допусков согласно рекомендации завода-изготовителя. Работа проведена в период 02-09.09.2015 г. во время проведения остановочного капитального ремонта оборудования литейно-прокатного комплекса в листопрокатном цехе, эксплуатируемого АО «ОМК-Сталь» (Нижегородская область; г. Выкса).

Этапы работ:

1. Выполнен лазерный 3D контроль проема окна станин черновой R1 и чистовой F5 клетей со старыми пластинами
2. Выполнен демонтаж старых пластин станин, пластин блоков Mae West черновой R1 и чистовой F5 клетей;
3. Выполнен лазерный 3D контроль станин черновой R1 и чистовой F5 клетей после демонтажа старых пластин для определения их состояния;
4. Выполнена установка на черновую R1 и чистовую F5 клетки новых пластин станин, пластин блоков Mae West;
5. Выполнен лазерный 3D контроль проема окна станин черновой R1 и чистовой F5 клетей с установленными новыми пластинами.

По результатам выполненных работ был предоставлен подробный отчет о проделанной работе с выдачей рекомендаций по обеспечению надежной работы оборудования при дальнейшей эксплуатации.

Работы были выполнены в полном соответствии с техническим заданием и утвержденным графиком ремонта. Это стало возможным благодаря качественной подготовке к работе и высокому уровню научно-производственного потенциала специалистов компании Надежность ТМ.

Начальник цеха  
по ремонту и энергообеспечению

 Белов Р.В.